应定期检查其工作状态，第一次检查时门




17680
8840
8840
17680

TY-11-059

门窗加固大样

结 07

2011.12.21

福建省长乐寺

加固大样二